

Hallo,

ich habe folgende Lösung für die Schutzkappe am Getriebehals:

1 Stück SC Trichter von Walterscheid Best. Nr.: 1043775

1 AL Rohr 84 x 2 21 mm lang

1 Stück AL Rohr 80 x 2 21mm lang

Nieten 4 x 6 mm

1 Stück Schlachschelle

Die Teile:



Zusammengebaut:



Mit freundlichen Grüßen
Uwe Schlichting
DC1HZ@WEB.DE