



Gliwice, 11 Marz 2016

BESCHEINIGUNG

BETREFF : Monroe SP0170

Hiermit bestätigt die Firma **MONROE** vertreten durch **Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. Poland**, ul. Bojkowska 59b, 44-100 Gliwice, dass der Monroe Ersatzmarkt Feder, **SP0170**, geeignet ist als Ersatz für OE Feder:

- 281 411 105 D 952
- 281 411 105 D



Lesław Paszenda

Customer Service Engineer